



# ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2017-DAREX-0163**

Vozidlo **ŠKODA Octavia Combi 2.0 TDI  
Elegance 103**

EČV **BL-805EI**

VIN **TMBGE61Z2D2046083**



## 1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

### 1.1 Základné informácie o vozidle

<b>Značka</b>	ŠKODA	<b>Doložené doklady:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP <input checked="" type="checkbox"/> Malý TP <input checked="" type="checkbox"/> TK s platnosťou: 11.10.2018 <input checked="" type="checkbox"/> EK s platnosťou: 11.10.2018 <b>Pôvod vozidla:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Kúpené v SR, servisná knižka <b>Ostatné:</b> Prvý majiteľ <input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2 <input checked="" type="checkbox"/> Možný odpočet DPH <input checked="" type="checkbox"/> Operatívny leasing (zo SR)
<b>Model</b>	Octavia Combi	
<b>Motor</b>	2.0 TDI Elegance	
<b>Výkon</b>	103 kW	
<b>Palivo</b>	benzin	
<b>Rok výroby</b>	2012	
<b>Stav tachometra</b>	171482 km	
<b>Farba</b>	Šedá metalíza	
<b>ŠPZ</b>	BL-805EI	
<b>VIN</b>	TMBGE61Z2D2046083	
<b>Krajina pôvodu</b>	Slovenská republika	

## 2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

### 2.1 Vizuálna kontrola výbavy


2.1.1 Výbava štandard	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér	
<input checked="" type="checkbox"/> Centrál	
<input checked="" type="checkbox"/> Alarm	
<input checked="" type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie	
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 4	
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá	
<input checked="" type="checkbox"/> Vyhrievané spätné zrkadlá	
<input checked="" type="checkbox"/> Servo	
<input checked="" type="checkbox"/> Hmlovky	
<input type="checkbox"/> LPG	
<input type="checkbox"/> Pohon 4x4	
<input type="checkbox"/> Ťažné zariadenie	
<input checked="" type="checkbox"/> Strešný nosič	
<input type="checkbox"/> Fólie	
<input checked="" type="checkbox"/> Rádio:	
<input type="checkbox"/> CD:	
<input checked="" type="checkbox"/> Prevodovka: MT, 6	
2.1.2 Výbava bezpečnosť	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Airbag	
<input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov	
<input checked="" type="checkbox"/> ABS	
<input checked="" type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP)	
<input checked="" type="checkbox"/> Isofix	
<input type="checkbox"/> Senzor tlaku v pneu	
2.1.3 Výbava komfort	Komentár
<input type="checkbox"/> Manuálna klimatizácia	

✓	Automatická klimatizácia	
✓	Palubný počítač	
✓	Tempomat	
	Adaptívny tempomat	
	Xenónové svetlomety	
	Natáčacie svetlomety	
	Ostrekovacie svetiel	
	Ostrekovacie skiel	
	LED svetlomety	
	Navigačný systém	
✓	Dažďový senzor	
✓	Svetelný senzor	funkčný
✓	Automatické svietenie	
	Kožený interiér	
	El. sedadlá	
	Pamäťové sedadlá	
	Vyhrievané sedadlá	
✓	Parkovacie senzory	
	Parkovacia kamera	
✓	Hands free sada	
✓	Multifunkčný volant	
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
	Bezklúčový štart	
	Bezklúčové otváranie dverí	
	Start & Stop systém	
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

**Poznámky**

## 2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec  
B – Preliačenina  
C – Oprava  
D – Meranie, poznámka



Hrúbka fabričného laku býva nanosená štandardne v hrúbke 90 – 130  $\mu\text{m}$  (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180  $\mu\text{m}$ ). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300  $\mu\text{m}$  a viac) aj pretmelené a prelakované ( $\mu\text{m}$  = mikrometer, 1 mm = 1000  $\mu\text{m}$ ).

	A	B	C	D
1				
2				110
3				112
4				
5				
6				96
7				103
8				105
9				51
10				100
11				106
12				98
13				
14				98
15				110
16				95
17				97
18				99
19				97
20				53
21				101
22				103
23				89
24				

## 2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

### 2.3.1 Brzdový systém

#### Komentár

<input checked="" type="checkbox"/>	Tesnosť brzdovej sústavy	Bez viditeľného priesaku
<input checked="" type="checkbox"/>	Brzdová kvapalina	v poriadku
<input checked="" type="checkbox"/>	Vizuálna kontrola brzdových kotúčov	

### 2.3.2 Kolesá a pneumatiky

#### Komentár

Zimné pneumatiky		
<input checked="" type="checkbox"/>	Výrobca, rozmer	Matador 205/55 R15
<input checked="" type="checkbox"/>	Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	6, 6, 6, 6
<input checked="" type="checkbox"/>	Disky:	hliníkové
Letné pneumatiky		
<input checked="" type="checkbox"/>	Výrobca, rozmer	
<input checked="" type="checkbox"/>	Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Disky:	plechové
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rezerva</b>	
	Dojazdové koleso	
<input checked="" type="checkbox"/>	Plnohodnotné koleso	

	Sada na opravu pneumatiky	
	Bez rezervy a sady	
<b>2.3.3 Sklá</b>		<b>Komentár</b>
✓	Čelné sklo	Bez poškodenia
✓	Bočné sklá	Bez poškodenia
✓	Zadné sklo	Bez poškodenia
✓	Zrkadlá	Bez poškodenia
<b>2.3.4 Interiér</b>		<b>Komentár</b>
✓	Sedačky	Bežné opotrebenie
✓	Volant	Bežné opotrebenie
✓	Radiaca páka	Bežné opotrebenie
✓	Koberce	Bežné opotrebenie
✓	Strop	Bez poškodenia
✓	Kufor – batožinový priestor	Bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	Bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	Bežné opotrebenie
<b>2.3.5 Motor</b>		<b>Komentár</b>
✓	Diagnostika	Nevykazuje chybu
✓	Výfukový systém	Povrchová korózia bez dier
✓	Intercooler	Neporušený
✓	Voda v oleji	Nezistené
✓	Olej vo vode	Nezistené
✓	Nemrznúca zmes	V poriadku
✓	Únik oleja z motora	Bez viditeľného priesaku
✓	Únik oleja z prevodovky	Bez viditeľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	Bez viditeľného priesaku
<b>2.3.6 Karoséria</b>		<b>Komentár</b>
✓	Predná časť vozidla	V poriadku
✓	Stredná časť vozidla	V poriadku
✓	Zadná časť vozidla	V poriadku, prasklina - pravé zadné svetlo
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	Podvozok má koróziu v bežnom rozsahu k veku
<b>2.3.6 Podvozok</b>		<b>Komentár</b>
✓	Podvozok	Bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	Bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Ramená	Opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	Celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	Opotrebenie primerané veku a nájazdu

### 3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

✓	Jazdné vlastnosti	V poriadku
✓	Plynulosť jazdy	V poriadku
✓	Naštartovanie	Ľahké a bezproblémové
✓	Zvuk motora	plastový kryt motora rezonuje pri voľnobehu
✓	Dymivosť	Nezistené
✓	Voľnobeh	Stabilný
✓	Prevodovka	Rozbeh, preradenie, podradenie, spiatka O.K.
✓	Servo riadenie	Účinné
✓	Tempomat	
✓	Airbag kontrolka	Zhasína samostatne-v poriadku
✓	Turbo	Zaberá v poriadku
✓	Brzdy (ABS)	V poriadku
✓	Ručná brzda	Účinná
✓	Uloženie náprav	Zadné tlmiče - opotrebované dorazy
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	Nehlučné

### 4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizuálne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.