



# ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2021-DAREX-0126**

Vozidlo **OPEL Astra 1,6 CDTI 81**

EČV **BL177NO**

VIN **W0LBC8EK0H8024321**



## 1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

### 1.1 Základné informácie o vozidle

|                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Značka</b>          | OPEL                | <b>Doložené doklady:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP<br><input checked="" type="checkbox"/> Malý TP<br>TK s platnosťou:<br>EK s platnosťou:<br><b>Pôvod vozidla:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Kúpené v SR, servisná knižka<br><b>Ostatné:</b><br>Prvý majiteľ<br><input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2<br>Možný odpočet DPH<br>Operatívny leasing (zo SR) |
| <b>Model</b>           | Astra               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Motor</b>           | 1,6 CDTI            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Výkon</b>           | 81 kW               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Palivo</b>          | nafta               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rok výroby</b>      | 2016                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stav tachometra</b> | 240728 km           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Farba</b>           | strieborná          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ŠPZ</b>             | BL177NO             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VIN</b>             | WOLBC8EK0H8024321   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Krajina pôvodu</b>  | Slovenská republika |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

### 2.1 Vizuálna kontrola výbavy

| 2.1.1 Výbava štandard                                              | Komentár                                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér                     | bez závad                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centrál                        | funkčný                                               |
| Alarm                                                              |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie             | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 2             | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá             | funkčné                                               |
| Vyhrievané spätné zrkadlá                                          |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servo                          | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hmlovky                        | funkčné                                               |
| LPG                                                                |                                                       |
| Pohon 4x4                                                          |                                                       |
| Ťažné zariadenie                                                   |                                                       |
| Strešný nosič                                                      |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fólie                          | s certifikátom                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rádio: fabrické                | funkčné                                               |
| CD:                                                                |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prevodovka: manuál, 6 Stupňová | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku |
| 2.1.2 Výbava bezpečnosť                                            | Komentár                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Airbag                         | nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov           |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS                            | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP)                 | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Isofix                         |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Senzor tlaku v pneu            | nevykazuje chybu                                      |
| 2.1.3 Výbava komfort                                               | Komentár                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manuálna klimatizácia          | kompresor spína, ovládače funkčné                     |
| Automatická klimatizácia                                           |                                                       |

|   |                                  |           |
|---|----------------------------------|-----------|
| ✓ | Palubný počítač                  | funkčný   |
| ✓ | Tempomat                         | funkčný   |
|   | Adaptívny tempomat               |           |
|   | Xenónové svetlomety              |           |
|   | Natáčacie svetlomety             |           |
|   | Ostrekovacie svetiel             |           |
|   | Ostrekovacie skiel               |           |
|   | LED svetlomety                   |           |
|   | Navigačný systém                 |           |
|   | Dažďový senzor                   |           |
| ✓ | Svetelný senzor                  | funkčný   |
| ✓ | Automatické svietenie            | funkčné   |
|   | Kožený interiér                  |           |
|   | El. sedadlá                      |           |
|   | Pamäťové sedadlá                 |           |
| ✓ | Vyhrievané sedadlá               | funkčné   |
| ✓ | Parkovacie senzory               | funkčné   |
|   | Parkovacia kamera                |           |
| ✓ | Hands free sada                  | bluetooth |
| ✓ | Multifunkčný volant              | funkčný   |
|   | Panoramatická strecha elektrická |           |
|   | Strešné okno                     |           |
|   | Elektrická strecha - Cabrio      |           |
|   | Vyhr. predné sklo                |           |
|   | Bezklúčový štart                 |           |
|   | Bezklúčové otváranie dverí       |           |
| ✓ | Start & Stop systém              | funkčný   |
|   | Vzduchový podvozok               |           |
|   | Dovieranie dverí                 |           |
|   | TV                               |           |
|   | El. ovládanie kufra              |           |

#### Poznámky



|                        |                               |                                                                           |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                        | Bez rezervy a sady            |                                                                           |
| <b>2.3.3 Sklá</b>      |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Čelné sklo                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Bočné sklá                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Zadné sklo                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Zrkadlá                       | bez poškodenia                                                            |
| <b>2.3.4 Interiér</b>  |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Sedačky                       | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Volant                        | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Radiaca páka                  | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Koberce                       | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Strop                         | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Kufor – batožinový priestor   | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Čalúnenie                     | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Tlačítka - ovládacie prvky    | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| <b>2.3.5 Motor</b>     |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Diagnostika                   | bez záznamu chybových hlásení                                             |
| ✓                      | Výfukový systém               | povrchová korózia bez dier-minimálna                                      |
| ✓                      | Intercooler                   | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Voda v oleji                  | nezistené                                                                 |
| ✓                      | Olej vo vode                  | nezistené                                                                 |
| ✓                      | Nemrznúca zmes                | v norme                                                                   |
| ✓                      | Únik oleja z motora           | bez viditeľného priesaku                                                  |
| ✓                      | Únik oleja z prevodovky       | bez viditeľného priesaku                                                  |
| ✓                      | Únik chladiacej kvapaliny     | bez viditeľného priesaku                                                  |
| <b>2.3.6 Karoséria</b> |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Predná časť vozidla           | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Stredná časť vozidla          | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Zadná časť vozidla            | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Lícovanie dielov karosérie    | V poriadku                                                                |
| ✓                      | Korózia                       | korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie |
| <b>2.3.6 Podvozok</b>  |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Podvozok                      | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení                              |
| ✓                      | Nápravy                       | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle             |
| ✓                      | Ramená                        | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |
| ✓                      | Manžety homokinetických kĺbov | celistvé-bez úniku prevádzkových mazív                                    |
| ✓                      | Silentbloky                   | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |

### 3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

|   |                              |                                                |
|---|------------------------------|------------------------------------------------|
| ✓ | Jazdné vlastnosti            | v poriadku                                     |
| ✓ | Plynulosť jazdy              | v poriadku                                     |
| ✓ | Naštartovanie                | v poriadku za tepla aj za studena              |
| ✓ | Zvuk motora                  | v poriadku                                     |
| ✓ | Dymivosť                     | nezistené                                      |
| ✓ | Voľnobeh                     | stabilný                                       |
| ✓ | Prevodovka                   | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K. |
| ✓ | Servo riadenie               | účinné                                         |
| ✓ | Tempomat                     | funkčný                                        |
| ✓ | Airbag kontrolka             | zhasína samostatne-v poriadku                  |
| ✓ | Turbo                        | funkčné-zaberá v poriadku                      |
| ✓ | Brzdy (ABS)                  | v poriadku                                     |
| ✓ | Ručná brzda                  | účinná                                         |
| ✓ | Uloženie náprav              | bez nadmernej vôle                             |
| ✓ | Poloosi v zákrute (hlučnosť) | nehlučné                                       |

### 4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.