PREVERENÉ AUTÁ
AUTOPORADCA



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient	**DAREX SK s. r. o.**	ID správy	**2017-DAREX-0296**
Vozidlo	**OPEL Insignia 2.0 CDTI 96**	EČV	**DS-251EJ**
		VIN	**W0LGT6EY8B1149484**

PREVERENÉ AUTÁ
AUTOPORADCA

1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

1.1 Základné informácie o vozidle

Značka	OPEL
Model	Insignia
Motor	2.0 CDTI
Výkon	96 kW
Palivo	nafta
Rok výroby	2011
Stav tachometra	164078 km
Farba	Strieborná
ŠPZ	DS-251EJ
VIN	W0LGT6EY8B1149484
Krajina pôvodu	Slovenská republika

Doložené doklady:

- ✓ Veľký TP
- ✓ Malý TP
- ✓ TK s platnosťou: 31.10.2019
- ✓ EK s platnosťou: 31.10.2019

Pôvod vozidla:

- ✓ Kúpené v SR, servisná knižka

Ostatné:

- Prvý majiteľ
- ✓ Počet kľúčov: 2
- Možný odpočet DPH
- Operatívny leasing (zo SR)

2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

2.1 Vizuálna kontrola výbavy


	2.1.1 Výbava štandard	Komentár
✓	Imobilizér	bez závad
✓	Centrál	funkčný
	Alarm	
✓	Diaľkové ovládanie	funkčné
✓	Elektrické okná: 4	funkčné, PZ nefunkčné
✓	Elektrické zrkadlá	funkčné, el. sklápatelné
✓	Vyhrievané spätné zrkadlá	funkčné
✓	Servo	Funčné
✓	Hmlovky	funkčné
	LPG	
	Pohon 4x4	
	Ťažné zariadenie	
	Strešný nosič	
	Fólie	
✓	Rádio: Fabrické	funčné
	CD:	
✓	Prevodovka: MT, 6 Stupňová	Rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku
	2.1.2 Výbava bezpečnosť	**Komentár**
✓	Airbag	Nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne
✓	Deaktivácia airbagov	
✓	ABS	nevykazuje chybu
✓	ASR (TCS, ESP)	nevykazuje chybu
✓	Isofix	
	Senzor tlaku v pneu	
	2.1.3 Výbava komfort	**Komentár**
	Manuálna klimatizácia	
✓	Automatická klimatizácia	kompresor spína, ovládače funkčné

✓	Palubný počítač	funkčný
✓	Tempomat	funkčný
	Adaptívny tempomat	
	Xenónové svetlomety	
	Natáčacie svetlomety	
	Ostrekovače svetiel	
✓	Ostrekovače skiel	funkčné
	LED svetlomety	
	Navigačný systém	
✓	Dažďový senzor	funkčné
✓	Svetelný senzor	funkčný
✓	Automatické svietenie	funkčné
	Kožený interiér	
	El. sedadlá	
	Pamäťové sedadlá	
	Vyhrievané sedadlá	
✓	Parkovacie senzory	funkčné
	Parkovacia kamera	
✓	Hands free sada	bluetooth
✓	Multifunkčný volant	funkčný
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
	Bezkľúčový štart	
	Bezkľúčové otváranie dverí	
	Start & Stop systém	
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

Poznámky

2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec
B – Preliačenina
C – Oprava
D – Meranie, poznámka



Hrúbka fabrického laku býva nanesená štandardne v hrúbke 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 µm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 µm a viac) aj pretmelené a prelakované (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm).

	A	B	C	D
1				
2				
3				125
4				
5				
6				132
7				128
8				121
9				65
10				125
11				116
12				119
13	✓			
14				118
15				122
16				130
17				118
18				116
19			✓	985
20				56
21				1,75mm
22				121
23				118
24				

2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

	2.3.1 Brzdový systém	Komentár
✓	Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
✓	Brzdová kvapalina	v normále
✓	Vizuálna kontrola brzdových kotúčov	nezvlnené, nepopraskané

	2.3.2 Kolesá a pneumatiky	Komentár
	Zimné pneumatiky	
✓	Výrobca, rozmer	
✓	Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	, , ,
✓	Disky:	žiadne
	Letné pneumatiky	
✓	Výrobca, rozmer	Dunlop/ Bridgestone 245/45 R18
✓	Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	3, 3, 3, 3
✓	Disky:	hliníkové
✓	**Rezerva**	
✓	Dojazdové koleso	V batožinovom priestore
	Plnohodnotné koleso	
	Sada na opravu pneumatiky	

	Bez rezervy a sady	
2.3.3 Sklá		**Komentár**
✓	Čelné sklo	Dva drobne ťukančeky v strede okna
✓	Bočné sklá	Bez poškodenia
✓	Zadné sklo	Bez poškodenia
✓	Zrkadlá	Bez poškodenia
2.3.4 Interiér		**Komentár**
✓	Sedačky	Bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Volant	Bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Radiaca páka	Bežné opotrebenie
✓	Koberce	Bežné opotrebenie
✓	Strop	Bez poškodenia
✓	Kufor – batožinový priestor	Bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	Bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	Bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu, ovládanie okien na vodič. dverách vyskakuje von, nedá sa zatvoriť popolník - stále otvorený
2.3.5 Motor		**Komentár**
✓	Diagnostika	P2282 - Powertrain Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves, neodborne oprabený konektor káblov k ĽP svetlu
✓	Výfukový systém	Povrchová korózia bez dier-minimálna
✓	Intercooler	Bez poškodenia, netesnosť v spoji
✓	Voda v oleji	Nezistené
✓	Olej vo vode	Nezistené
✓	Nemrznúca zmes	V normále
✓	Únik oleja z motora	Bez vidieteľného priesaku
✓	Únik oleja z prevodovky	Bez vidieteľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	Bez vidieteľného priesaku
2.3.6 Karoséria		**Komentár**
✓	Predná časť vozidla	PP hmlovka je označená X na výmenu (utrhnuté jedno uško), spodná výstuha pred.nár. na Ľ strane chýba šrób. Na Ľp strane neorig. držiak chladiča zo spo
✓	Stredná časť vozidla	V poriadku, P podbeh v zadnej časti preliačený
✓	Zadná časť vozidla	V poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	Podvozok má koróziu v bežnom rozsahu k veku
2.3.6 Podvozok		**Komentár**
✓	Podvozok	Bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	Bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle
✓	Ramená	Opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	Celistvé-bez úniku prevádzkových mazív

✓	Silentbloky	Opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

✓	Jazdné vlastnosti	Počas jazdy klepot zo zadu
✓	Plynulosť jazdy	Prinakcelerácii stratlo ťah
✓	Naštartovanie	V poriadku za tepla aj za studena, miestami počuť hučanie v kabíne
✓	Zvuk motora	V poriadku
✓	Dymivosť	Nezistené
✓	Voľnobeh	Stabilný
✓	Prevodovka	Rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K.
✓	Servo riadenie	Účinné
✓	Tempomat	Funkčný
✓	Airbag kontrolka	Zhasína samostatne-v poriadku
✓	Turbo	Funkčné-zaberá v poriadku
✓	Brzdy (ABS)	V poriadku
✓	Ručná brzda	Účinná
✓	Uloženie náprav	Bez nadmernej vôle
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	Nehlučné

4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Hlásenie: Servis

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizuálne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.