PREVERENÉ AUTÁ
AUTOPORADCA



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient	**DAREX SK s. r. o.**	ID správy	**2018-DAREX-0015**
Vozidlo	**ŠKODA Octavia Combi (1U) 1.6 TDI 77**	EČV	**BL-048FR**
		VIN	**TMBJG7NE9E0007470**

1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

1.1 Základné informácie o vozidle

Značka	ŠKODA
Model	Octavia Combi (1U)
Motor	1.6 TDI
Výkon	77 kW
Palivo	nafta
Rok výroby	2013
Stav tachometra	207746 km
Farba	BIELA
ŠPZ	BL-048FR
VIN	TMBJG7NE9E0007470
Krajina pôvodu	Slovenská republika

Doložené doklady:

- Veľký TP
- Malý TP
- TK s platnosťou: 26.07.2019
- EK s platnosťou: 26.07.2019

Pôvod vozidla:

- Kúpené v SR, servisná knižka

Ostatné:

Prvý majiteľ

- Počet kľúčov: 2
- Možný odpočet DPH

Operatívny leasing (zo SR)

2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

2.1 Vizuálna kontrola výbavy


	2.1.1 Výbava štandard	**Komentár**
✓	Imobilizér	bez závad
✓	Centrál	funkčný
✓	Alarm	nevykazuje chybu
✓	Diaľkové ovládanie	funkčné
✓	Elektrické okná: 2	funkčné
✓	Elektrické zrkadlá	funkčné
✓	Vyhrievané spätné zrkadlá	funkčné
✓	Servo	funkčné
✓	Hmlovky	funkčné
	LPG	
	Pohon 4x4	
	Ťažné zariadenie	
✓	Strešný nosič	
	Fólie	
✓	Rádio: Fabrické	funkčné
	CD:	
✓	Prevodovka: M/T, 5 Stupňová	Rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku
	2.1.2 Výbava bezpečnosť	**Komentár**
✓	Airbag	Nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne
✓	Deaktivácia airbagov	
✓	ABS	nevykazuje chybu
✓	ASR (TCS, ESP)	nevykazuje chybu
✓	Isofix	
	Senzor tlaku v pneu	
	2.1.3 Výbava komfort	**Komentár**
	Manuálna klimatizácia	

✓	Automatická klimatizácia	kompresor spína, ovládače funkčné
✓	Palubný počítač	funkčný
✓	Tempomat	funkčný
	Adaptívny tempomat	
	Xenónové svetlomety	
	Natáčacie svetlomety	
	Ostrekovače svetiel	
✓	Ostrekovače skiel	funkčné
	LED svetlomety	
	Navigačný systém	
	Dažďový senzor	
	Svetelný senzor	
✓	Automatické svietenie	funkčné
	Kožený interiér	
	El. sedadlá	
	Pamäťové sedadlá	
✓	Vyhrievané sedadlá	funkčné
	Parkovacie senzory	
	Parkovacia kamera	
✓	Hands free sada	bluetooth
	Multifunkčný volant	
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
	Bezkľúčový štart	
	Bezkľúčové otváranie dverí	
✓	Start & Stop systém	funkčný
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

Poznámky

2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec
B – Preliačenina
C – Oprava
D – Meranie, poznámka



Hrúbka fabrického laku býva nanesená štandardne v hrúbke 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 µm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 µm a viac) aj pretmelené a prelakované (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

	A	B	C	D
1	✓			
2				
3	✓			121
4				
5				
6				122
7				121
8				115
9				83
10				119
11				110
12				113
13	✓			
14				115
15				
16				121
17				117
18				120
19				118
20				70
21				112
22				124
23				133
24				

2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

2.3.1 Brzdový systém		Komentár
✓	Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
✓	Brzdová kvapalina	v normále
✓	Vizuálna kontrola brzdových kotúčov	nezvlnené, nepopraskané

2.3.2 Kolesá a pneumatiky		Komentár
	Zimné pneumatiky	
✓	Výrobca, rozmer	KLEBER 205/55 R16
✓	Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	5, 5, 5, 5
✓	Disky:	plechové
	Letné pneumatiky	
✓	Výrobca, rozmer	
✓	Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	, , ,
✓	Disky:	
✓	**Rezerva**	
	Dojazdové koleso	
	Plnohodnotné koleso	

✓	Sada na opravu pneumatiky	v batožinovom priestore
	Bez rezervy a sady	
2.3.3 Sklá		**Komentár**
✓	Čelné sklo	bez poškodenia
✓	Bočné sklá	bez poškodenia
✓	Zadné sklo	bez poškodenia
✓	Zrkadlá	bez poškodenia
2.3.4 Interiér		**Komentár**
✓	Sedačky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Volant	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Radiaca páka	bežné opotrebenie
✓	Koberce	bežné opotrebenie
✓	Strop	znečistený v oblasti zadných sedadiel
✓	Kufor – batožinový priestor	bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
2.3.5 Motor		**Komentár**
✓	Diagnostika	bez záznamu chybových hlásení
✓	Výfukový systém	povrchová korózia bez dier-minimálna
✓	Intercooler	bez poškodenia
✓	Voda v oleji	nezistené
✓	Olej vo vode	nezistené
✓	Nemrznúca zmes	v normále
✓	Únik oleja z motora	priesak
✓	Únik oleja z prevodovky	priesak
✓	Únik chladiacej kvapaliny	bez vidieteľného priesaku
2.3.6 Karoséria		**Komentár**
✓	Predná časť vozidla	v poriadku
✓	Stredná časť vozidla	v poriadku
✓	Zadná časť vozidla	v poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	primerane k veku a nájazdu
2.3.6 Podvozok		**Komentár**
✓	Podvozok	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle
✓	Ramená	opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

✓	Jazdné vlastnosti	v poriadku
✓	Plynulosť jazdy	v poriadku
✓	Naštartovanie	v poriadku za tepla aj za studena
✓	Zvuk motora	v poriadku
✓	Dymivosť	nezistené
✓	Voľnobeh	stabilný
✓	Prevodovka	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K.
✓	Servo riadenie	účinné
✓	Tempomat	funkčný
✓	Airbag kontrolka	zhasína samostatne-v poriadku
✓	Turbo	funkčné-zaberá v poriadku
✓	Brzdy (ABS)	v poriadku
✓	Ručná brzda	účinná
✓	Uloženie náprav	bez nadmernej vôle
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	nehlučné

4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Nesvieti ľavé predné stretávacie svetlo.

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizuálne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.