PREVERENÉ AUTÁ
AUTOPORADCA

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient	**DAREX SK**	ID správy	**2026-DAREX-0144**
Vozidlo	**FORD Tourneo Custom 2,0 TDCi 96**	EČV	
		VIN	**WF0YXXTTGYMC81198**

1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

1.1 Základné informácie o vozidle

Značka	FORD
Model	Tourneo Custom
Motor	2,0 TDCi
Výkon	96 kW
Palivo	nafta
Rok výroby	2021
Stav tachometra	175247 km
Farba	Biela
ŠPZ	
VIN	WF0YXXTTGYMC81198
Krajina pôvodu	zahraničie

Doložené doklady:

- ✓ Veľký TP
- ✓ Malý TP
- TK s platnosťou:
- EK s platnosťou:

Pôvod vozidla:

- ✓ Pôvod mimo SR, serv.knižka

Ostatné:

- Prvý majiteľ
- ✓ Počet kľúčov: 2
- Možný odpočet DPH
- Operatívny leasing (zo SR)

2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

2.1 Vizuálna kontrola výbavy

	2.1.1 Výbava štandard	Komentár
✓	Imobilizér	bez závad
✓	Centrál	funkčný
	Alarm	
✓	Diaľkové ovládanie	funkčné
✓	Elektrické okná: 2	funkčné
✓	Elektrické zrkadlá	funkčné
✓	Vyhrievané spätné zrkadlá	funkčné
✓	Servo	funkčné
✓	Hmlovky	funkčné
	LPG	
	Pohon 4x4	
	Ťažné zariadenie	
	Strešný nosič	
	Fólie	
✓	Rádio: fabrické	funkčné
	CD:	
✓	Prevodovka: , Automatická	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku

	2.1.2 Výbava bezpečnosť	Komentár
✓	Airbag	nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne
	Deaktivácia airbagov	
✓	ABS	nevykazuje chybu
✓	ASR (TCS, ESP)	nevykazuje chybu
	Isofix	
✓	Senzor tlaku v pneu	nevykazuje chybu

	2.1.3 Výbava komfort	Komentár
✓	Manuálna klimatizácia	kompresor spína, ovládače funkčné

	Automatická klimatizácia	
✓	Palubný počítač	funkčný
✓	Tempomat	funkčný
	Adaptívny tempomat	
	Xenónové svetlomety	
	Natáčacie svetlomety	
	Ostrekovače svetiel	
✓	Ostrekovače skiel	funkčné
	LED svetlomety	
	Navigačný systém	
✓	Dažďový senzor	funkčné
✓	Svetelný senzor	funkčný
✓	Automatické svietenie	funkčné
	Kožený interiér	
	El. sedadlá	
	Pamäťové sedadlá	
✓	Vyhrievané sedadlá	funkčné
✓	Parkovacie senzory	funkčné
✓	Parkovacia kamera	funkčná
✓	Hands free sada	bluetooth
	Multifunkčný volant	
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
	Bezkľúčový štart	
	Bezkľúčové otváranie dverí	
✓	Start & Stop systém	funkčný
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

Poznámky

2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec
B – Preliačenina
C – Oprava
D – Meranie, poznámka



Hrúbka fabrického laku býva nanesená štandardne v hrúbke 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 µm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 µm a viac) aj pretmelené a prelakované (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

	A	B	C	D
1				Plast
2				
3				99
4				
5				
6				104
7				101
8				110
9				67
10				109
11				113
12				111
13				Plast
14				108
15				
16				113
17				111
18				108
19				104
20				69
21				102
22				98
23				95
24				

2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

2.3.1 Brzdový systém		**Komentár**
✓	Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
✓	Brzdová kvapalina	v normále
✓	Vizuálna kontrola brzdových kotúčov	nezvlnené, nepopraskané

2.3.2 Kolesá a pneumatiky		**Komentár**
	Zimné pneumatiky	
✓	Výrobca, rozmer	Semperit 215/65 R16
✓	Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	7, 7, 7, 7
✓	Disky:	plechové
	Letné pneumatiky	
✓	Výrobca, rozmer	
✓	Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	, , ,
✓	Disky:	
✓	**Rezerva**	
	Dojazdové koleso	
✓	Plnohodnotné koleso	na podvozku vozidla vzadu

	Sada na opravu pneumatiky	
	Bez rezervy a sady	
2.3.3 Sklá		**Komentár**
✓	Čelné sklo	bez poškodenia
✓	Bočné sklá	bez poškodenia
✓	Zadné sklo	bez poškodenia
✓	Zrkadlá	bez poškodenia
2.3.4 Interiér		**Komentár**
✓	Sedačky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Volant	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Radiaca páka	bežné opotrebenie
✓	Koberce	bežné opotrebenie
✓	Strop	bez poškodenia
✓	Kufor – batožinový priestor	bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
2.3.5 Motor		**Komentár**
✓	Diagnostika	bez záznamu chybových hlásení
✓	Výfukový systém	povrchová korózia bez dier
✓	Intercooler	bez poškodenia
✓	Voda v oleji	nezistené
✓	Olej vo vode	nezistené
✓	Nemrznúca zmes	v normále
✓	Únik oleja z motora	bez viditeľného priesaku
✓	Únik oleja z prevodovky	bez viditeľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	bez viditeľného priesaku
2.3.6 Karoséria		**Komentár**
✓	Predná časť vozidla	v poriadku
✓	Stredná časť vozidla	v poriadku
✓	Zadná časť vozidla	v poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie
2.3.6 Podvozok		**Komentár**
✓	Podvozok	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle
✓	Ramená	opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

✓	Jazdné vlastnosti	v poriadku
✓	Plynulosť jazdy	v poriadku
✓	Naštartovanie	v poriadku za tepla aj za studena
✓	Zvuk motora	v poriadku
✓	Dymivosť	nezistené
✓	Voľnobeh	stabilný
✓	Prevodovka	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K.
✓	Servo riadenie	účinné
✓	Tempomat	funkčný
✓	Airbag kontrolka	zhasína samostatne-v poriadku
✓	Turbo	funkčné-zaberá v poriadku
✓	Brzdy (ABS)	v poriadku
✓	Ručná brzda	účinná
✓	Uloženie náprav	bez nadmernej vôle
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	nehlučné

4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizuálne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.