



# ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2018-DAREX-0069**

Vozidlo **PEUGEOT Expert 2.0 88**

EČV **BL-107RK**

VIN **VF3XURHKHBZ821149**



## 1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

### 1.1 Základné informácie o vozidle

|                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Značka</b>          | PEUGEOT           | <b>Doložené doklady:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP<br><input checked="" type="checkbox"/> Malý TP<br><input checked="" type="checkbox"/> TK s platnosťou: 10.10.2019<br><input checked="" type="checkbox"/> EK s platnosťou: 10.10.2019<br><br><b>Pôvod vozidla:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Pôvod mimo SR, serv.knižka<br><br><b>Ostatné:</b><br>Prvý majiteľ<br><input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2<br><input checked="" type="checkbox"/> Možný odpočet DPH<br>Operatívny leasing (zo SR) |
| <b>Model</b>           | Expert            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Motor</b>           | 2.0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Výkon</b>           | 88 kW             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Palivo</b>          | nafta             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rok výroby</b>      | 2011              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stav tachometra</b> | 47721 km          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Farba</b>           | biela             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ŠPZ</b>             | BL-107RK          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VIN</b>             | VF3XURHKHBZ821149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Krajina pôvodu</b>  | zahraničie        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

### 2.1 Vizualná kontrola výbavy


| 2.1.1 Výbava štandard                                           | Komentár                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér                  | bez závad                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centrál                     | funkčný                                             |
| <input type="checkbox"/> Alarm                                  |                                                     |
| <input type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie                     |                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 2          | funkčné                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá          | funkčné                                             |
| <input type="checkbox"/> Vyhrievané spätné zrkadlá              |                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servo                       | funkčné                                             |
| <input type="checkbox"/> Hmlovky                                |                                                     |
| <input type="checkbox"/> LPG                                    |                                                     |
| <input type="checkbox"/> Pohon 4x4                              |                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ťažné zariadenie            | domontované                                         |
| <input type="checkbox"/> Strešný nosič                          |                                                     |
| <input type="checkbox"/> Fólie                                  |                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rádio: fabrické             | funkčné                                             |
| <input type="checkbox"/> CD:                                    |                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prevodovka: M/T, 6 Stupňová | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatka: v poriadku |
| 2.1.2 Výbava bezpečnosť                                         | Komentár                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Airbag                      | nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov        |                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS                         | nevykazuje chybu                                    |
| <input type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP)                         |                                                     |
| <input type="checkbox"/> Isofix                                 |                                                     |
| <input type="checkbox"/> Senzor tlaku v pneu                    |                                                     |
| <input type="checkbox"/>                                        |                                                     |
| 2.1.3 Výbava komfort                                            | Komentár                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manuálna klimatizácia       | kompresor spína, ovládače funkčné                   |
| <input type="checkbox"/> Automatická klimatizácia               |                                                     |

|   |                                  |           |
|---|----------------------------------|-----------|
| ✓ | Palubný počítač                  | funkčný   |
|   | Tempomat                         |           |
|   | Adaptívny tempomat               |           |
|   | Xenónové svetlomety              |           |
|   | Natáčacie svetlomety             |           |
|   | Ostrekovacie svetiel             |           |
| ✓ | Ostrekovacie skiel               | funkčné   |
|   | LED svetlomety                   |           |
|   | Navigačný systém                 |           |
|   | Dažďový senzor                   |           |
|   | Svetelný senzor                  |           |
|   | Automatické svietenie            |           |
|   | Kožený interiér                  |           |
|   | El. sedadlá                      |           |
|   | Pamäťové sedadlá                 |           |
|   | Vyhrievané sedadlá               |           |
|   | Parkovacie senzory               |           |
|   | Parkovacia kamera                |           |
| ✓ | Hands free sada                  | bluetooth |
|   | Multifunkčný volant              |           |
|   | Panoramatická strecha elektrická |           |
|   | Strešné okno                     |           |
|   | Elektrická strecha - Cabrio      |           |
|   | Vyhr. predné sklo                |           |
|   | Bezklúčový štart                 |           |
|   | Bezklúčové otváranie dverí       |           |
|   | Start & Stop systém              |           |
|   | Vzduchový podvozok               |           |
|   | Dovieranie dverí                 |           |
|   | TV                               |           |
|   | El. ovládanie kufra              |           |

#### Poznámky

## 2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec  
B – Preliačenina  
C – Oprava  
D – Meranie, poznámka



Hrúbka fabrického laku býva nanosená štandardne v hrúbke 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 µm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 µm a viac) aj pretmelené a prelakované (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

|    | A | B | C | D                                         |
|----|---|---|---|-------------------------------------------|
| 1  |   |   |   |                                           |
| 2  |   |   |   |                                           |
| 3  |   |   |   | 113                                       |
| 4  |   |   |   |                                           |
| 5  |   |   |   |                                           |
| 6  |   |   |   | 90                                        |
| 7  |   |   |   | 94                                        |
| 8  | ✓ |   |   | 95                                        |
| 9  |   |   |   | 80 šúpanie laku v oblasti zadného kolesa  |
| 10 |   |   |   | 91                                        |
| 11 |   | ✓ |   | 93                                        |
| 12 |   |   |   | 89                                        |
| 13 | ✓ |   |   |                                           |
| 14 |   | ✓ |   | 82                                        |
| 15 |   |   |   |                                           |
| 16 |   |   |   | 80                                        |
| 17 |   |   |   | 93                                        |
| 18 |   |   |   | 82                                        |
| 19 | ✓ |   | ✓ | 249                                       |
| 20 |   |   |   | 67 šúpanie laku v oblasti zadného kolesa  |
| 21 |   |   | ✓ | 144                                       |
| 22 |   |   |   | 96 šúpanie laku v oblasti predného kolesa |
| 23 |   |   |   | 103                                       |
| 24 |   |   |   |                                           |

## 2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

| 2.3.1 Brzdový systém      |                                     | Komentár                 |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ✓                         | Tesnosť brzdovej sústavy            | bez viditeľného priesaku |
| ✓                         | Brzdová kvapalina                   | v norme                  |
| ✓                         | Vizuálna kontrola brzdových kotúčov | nezvlnené, nepopraskané  |
| 2.3.2 Kolesá a pneumatiky |                                     | Komentár                 |
| <b>Zimné pneumatiky</b>   |                                     |                          |
| ✓                         | Výrobca, rozmer                     | MICHELIN                 |
| ✓                         | Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)        | 3, 3, 5, 5               |
| ✓                         | Disky:                              | plechové                 |
| <b>Letné pneumatiky</b>   |                                     |                          |
| ✓                         | Výrobca, rozmer                     |                          |
| ✓                         | Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)             | , , ,                    |
| ✓                         | Disky:                              |                          |
| ✓                         | Rezerva                             |                          |

|                        |                               |                                                                           |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                        | Dojazdové koleso              |                                                                           |
| ✓                      | Plnohodnotné koleso           | pod vozidlom                                                              |
|                        | Sada na opravu pneumatiky     |                                                                           |
|                        | Bez rezervy a sady            |                                                                           |
| <b>2.3.3 Sklá</b>      |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Čelné sklo                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Bočné sklá                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Zadné sklo                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Zrkadlá                       | bez poškodenia                                                            |
| <b>2.3.4 Interiér</b>  |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Sedačky                       | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Volant                        | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Radiaca páka                  | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Koberce                       | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Strop                         | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Kufor – batožinový priestor   | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Čalúnenie                     | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Tlačítka - ovládacie prvky    | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| <b>2.3.5 Motor</b>     |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Diagnostika                   | bez záznamu chybových hlásení                                             |
| ✓                      | Výfukový systém               | povrchová korózia bez dier-minimálna                                      |
| ✓                      | Intercooler                   | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Voda v oleji                  | nezistené                                                                 |
| ✓                      | Olej vo vode                  | nezistené                                                                 |
| ✓                      | Nemrznúca zmes                | v norme                                                                   |
| ✓                      | Únik oleja z motora           | bez viditeľného priesaku                                                  |
| ✓                      | Únik oleja z prevodovky       | bez viditeľného priesaku                                                  |
| ✓                      | Únik chladiacej kvapaliny     | bez viditeľného priesaku                                                  |
| <b>2.3.6 Karoséria</b> |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Predná časť vozidla           | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Stredná časť vozidla          | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Zadná časť vozidla            | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Lícovanie dielov karosérie    | V poriadku                                                                |
| ✓                      | Korózia                       | korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie |
| <b>2.3.6 Podvozok</b>  |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Podvozok                      | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení                              |
| ✓                      | Nápravy                       | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle             |
| ✓                      | Ramená                        | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |
| ✓                      | Manžety homokinetických kĺbov | celistvé-bez úniku prevádzkových mazív                                    |
| ✓                      | Silentbloky                   | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |

### 3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

|   |                              |                                                |
|---|------------------------------|------------------------------------------------|
| ✓ | Jazdné vlastnosti            | v poriadku                                     |
| ✓ | Plynulosť jazdy              | v poriadku                                     |
| ✓ | Naštartovanie                | v poriadku za tepla aj za studena              |
| ✓ | Zvuk motora                  | v poriadku                                     |
| ✓ | Dymivosť                     | nezistené                                      |
| ✓ | Voľnobeh                     | stabilný                                       |
| ✓ | Prevodovka                   | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K. |
| ✓ | Servo riadenie               | účinné                                         |
| ✓ | Tempomat                     | funkčný                                        |
| ✓ | Airbag kontrolka             | zhasína samostatne-v poriadku                  |
| ✓ | Turbo                        | funkčné-zaberá v poriadku                      |
| ✓ | Brzdy (ABS)                  | v poriadku                                     |
| ✓ | Ručná brzda                  | účinná                                         |
| ✓ | Uloženie náprav              | bez nadmernej vôle                             |
| ✓ | Poloosi v zákrute (hlučnosť) | nehlučné                                       |

### 4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

poškodený tapacír v nákladnom priestore.

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter.  
Vizuálne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.