



# ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2018-DAREX-0182**

Vozidlo **RENAULT Mégane Grandtour  
1.5 DCi 66**

EČV **BL364GA**

VIN **VF1KZ1A0749654276**



## 1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

### 1.1 Základné informácie o vozidle

|                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Značka</b>          | RENAULT             | <b>Doložené doklady:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP<br>Malý TP<br><input checked="" type="checkbox"/> TK s platnosťou: 04.10.2019<br><input checked="" type="checkbox"/> EK s platnosťou: 04.10.2019<br><b>Pôvod vozidla:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Kúpené v SR, servisná knižka<br><b>Ostatné:</b><br>Prvý majiteľ<br><input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2<br><input checked="" type="checkbox"/> Možný odpočet DPH<br>Operatívny leasing (zo SR) |
| <b>Model</b>           | Mégane Grandtour    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Motor</b>           | 1.5 DCi             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Výkon</b>           | 66 kW               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Palivo</b>          | nafta               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rok výroby</b>      | 2013                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stav tachometra</b> | 90042 km            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Farba</b>           | Biela               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ŠPZ</b>             | BL364GA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VIN</b>             | VF1KZ1A0749654276   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Krajina pôvodu</b>  | Slovenská republika |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

### 2.1 Vizuálna kontrola výbavy

| 2.1.1 Výbava štandard               |                                | Komentár                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Imobilizér                     | bez závad                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Centrál                        | funkčný                                               |
|                                     | Alarm                          |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Diaľkové ovládanie             | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrické okná: 4             | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrické zrkadlá             | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vyhrievané spätné zrkadlá      | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Servo                          | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hmlovky                        | funkčné                                               |
|                                     | LPG                            |                                                       |
|                                     | Pohon 4x4                      |                                                       |
|                                     | Ťažné zariadenie               |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Strešný nosič                  |                                                       |
|                                     | Fólie                          |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rádio: fabrické                | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CD: fabrický                   | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prevodovka: Manual, 5 Stupňová | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku |
| 2.1.2 Výbava bezpečnosť             |                                | Komentár                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Airbag                         | nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Deaktivácia airbagov           |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABS                            | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ASR (TCS, ESP)                 | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Isifix                         |                                                       |
|                                     | Senzor tlaku v pneu            |                                                       |
| 2.1.3 Výbava komfort                |                                | Komentár                                              |
|                                     | Manuálna klimatizácia          |                                                       |

|   |                                  |                                   |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| ✓ | Automatická klimatizácia         | kompresor spína, ovládače funkčné |
| ✓ | Palubný počítač                  | funkčný                           |
| ✓ | Tempomat                         | funkčný                           |
|   | Adaptívny tempomat               |                                   |
|   | Xenónové svetlomety              |                                   |
|   | Natáčacie svetlomety             |                                   |
|   | Ostrekovacie svetiel             |                                   |
| ✓ | Ostrekovacie skiel               | funkčné                           |
|   | LED svetlomety                   |                                   |
|   | Navigačný systém                 |                                   |
| ✓ | Dažďový senzor                   | funkčné                           |
| ✓ | Svetelný senzor                  | funkčný                           |
| ✓ | Automatické svietenie            | funkčné                           |
|   | Kožený interiér                  |                                   |
|   | El. sedadlá                      |                                   |
|   | Pamäťové sedadlá                 |                                   |
|   | Vyhrievané sedadlá               |                                   |
|   | Parkovacie senzory               |                                   |
|   | Parkovacia kamera                |                                   |
| ✓ | Hands free sada                  | bluetooth                         |
| ✓ | Multifunkčný volant              | funkčný                           |
|   | Panoramatická strecha elektrická |                                   |
|   | Strešné okno                     |                                   |
|   | Elektrická strecha - Cabrio      |                                   |
|   | Vyhr. predné sklo                |                                   |
| ✓ | Bezklúčový štart                 | funkčný                           |
|   | Bezklúčové otváranie dverí       |                                   |
|   | Start & Stop systém              |                                   |
|   | Vzduchový podvozok               |                                   |
|   | Dovieranie dverí                 |                                   |
|   | TV                               |                                   |
|   | El. ovládanie kufru              |                                   |

#### Poznámky

## 2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec  
B – Preliačenina  
C – Oprava  
D – Meranie, poznámka



Hrúbka fabrického laku býva nanesená štandardne v hrúbke 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 µm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 µm a viac) aj pretmelené a prelakované (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

|    | A | B | C | D   |
|----|---|---|---|-----|
| 1  |   |   |   |     |
| 2  |   |   |   |     |
| 3  |   |   |   | 133 |
| 4  |   |   |   |     |
| 5  |   |   |   |     |
| 6  |   |   |   | 136 |
| 7  |   |   |   | 126 |
| 8  |   |   |   | 135 |
| 9  |   |   |   | 62  |
| 10 |   |   |   | 138 |
| 11 |   |   |   | 142 |
| 12 |   | ✓ |   | 153 |
| 13 |   |   |   |     |
| 14 |   |   |   | 138 |
| 15 |   |   |   |     |
| 16 |   |   |   | 141 |
| 17 |   | ✓ |   | 135 |
| 18 |   |   |   | 141 |
| 19 |   |   |   | 330 |
| 20 |   |   |   | 66  |
| 21 |   |   |   | 154 |
| 22 |   |   |   | 134 |
| 23 |   |   |   | 137 |
| 24 |   |   |   |     |

## 2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

### 2.3.1 Brzdový systém

|                                       | Komentár                 |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ✓ Tesnosť brzdovej sústavy            | bez viditeľného priesaku |
| ✓ Brzdová kvapalina                   | v norme                  |
| ✓ Vizuálna kontrola brzdových kotúčov | nezvlnené, nepopraskané  |

### 2.3.2 Kolesá a pneumatiky

|                                | Komentár                |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Zimné pneumatiky</b>        |                         |
| ✓ Výrobca, rozmer              | Barum 195/65 R15        |
| ✓ Profil v mm (PP, LP, PZ, LZ) | 4, 4, 4, 4              |
| ✓ Disky:                       | plechové                |
| <b>Letné pneumatiky</b>        |                         |
| ✓ Výrobca, rozmer              |                         |
| ✓ Profil (PP, LP, PZ, LZ)      | , , ,                   |
| ✓ Disky:                       |                         |
| ✓ <b>Rezerva</b>               |                         |
| Dojazdové koleso               |                         |
| ✓ Plnohodnotné koleso          | v batožinovom priestore |

|                        |                               |                                                                           |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                        | Sada na opravu pneumatiky     |                                                                           |
|                        | Bez rezervy a sady            |                                                                           |
| <b>2.3.3 Sklá</b>      |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Čelné sklo                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Bočné sklá                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Zadné sklo                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Zrkadlá                       | bez poškodenia                                                            |
| <b>2.3.4 Interiér</b>  |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Sedačky                       | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Volant                        | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Radiaca páka                  | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Koberce                       | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Strop                         | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Kufor – batožinový priestor   | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Čalúnenie                     | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Tlačítka - ovládacie prvky    | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| <b>2.3.5 Motor</b>     |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Diagnostika                   | bez záznamu chybových hlásení                                             |
| ✓                      | Výfukový systém               | povrchová korózia bez dier-minimálna                                      |
| ✓                      | Intercooler                   | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Voda v oleji                  | nezistené                                                                 |
| ✓                      | Olej vo vode                  | nezistené                                                                 |
| ✓                      | Nemrznúca zmes                | v norme                                                                   |
| ✓                      | Únik oleja z motora           | bez viditeľného priesaku                                                  |
| ✓                      | Únik oleja z prevodovky       | bez viditeľného priesaku                                                  |
| ✓                      | Únik chladiacej kvapaliny     | bez viditeľného priesaku                                                  |
| <b>2.3.6 Karoséria</b> |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Predná časť vozidla           | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Stredná časť vozidla          | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Zadná časť vozidla            | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Lícovanie dielov karosérie    | V poriadku                                                                |
| ✓                      | Korózia                       | korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie |
| <b>2.3.6 Podvozok</b>  |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Podvozok                      | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení                              |
| ✓                      | Nápravy                       | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle             |
| ✓                      | Ramená                        | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |
| ✓                      | Manžety homokinetických kĺbov | celistvé-bez úniku prevádzkových mazív                                    |
| ✓                      | Silentbloky                   | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |

### 3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

|   |                              |                                                |
|---|------------------------------|------------------------------------------------|
| ✓ | Jazdné vlastnosti            | v poriadku                                     |
| ✓ | Plynulosť jazdy              | v poriadku                                     |
| ✓ | Naštartovanie                | v poriadku za tepla aj za studena              |
| ✓ | Zvuk motora                  | v poriadku                                     |
| ✓ | Dymivosť                     | nezistené                                      |
| ✓ | Voľnobeh                     | stabilný                                       |
| ✓ | Prevodovka                   | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K. |
| ✓ | Servo riadenie               | účinné                                         |
| ✓ | Tempomat                     | funkčný                                        |
| ✓ | Airbag kontrolka             | zhasína samostatne-v poriadku                  |
| ✓ | Turbo                        | funkčné-zaberá v poriadku                      |
| ✓ | Brzdy (ABS)                  | v poriadku                                     |
| ✓ | Ručná brzda                  | účinná                                         |
| ✓ | Uloženie náprav              | bez nadmernej vôle                             |
| ✓ | Poloosi v zákrute (hlučnosť) | nehlučné                                       |

### 4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.