



# ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2018-DAREX-0002**

Vozidlo **ŠKODA Octavia Combi (1U) 1.6  
TDI 77**

EČV **BL 670CF**

VIN **TMBHT61ZXC8014617**



## 1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

### 1.1 Základné informácie o vozidle

|                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Značka</b>          | ŠKODA               | <b>Doložené doklady:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP<br><input checked="" type="checkbox"/> Malý TP<br><input checked="" type="checkbox"/> TK s platnosťou: 01.11.2019<br><input checked="" type="checkbox"/> EK s platnosťou: 01.11.2019<br><b>Pôvod vozidla:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Kúpené v SR, servisná knižka<br><b>Ostatné:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Prvý majiteľ<br><input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2<br><input checked="" type="checkbox"/> Možný odpočet DPH<br>Operatívny leasing (zo SR) |
| <b>Model</b>           | Octavia Combi (1U)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Motor</b>           | 1.6 TDI             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Výkon</b>           | 77 kW               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Palivo</b>          | nafta               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rok výroby</b>      | 2011                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stav tachometra</b> | 184219 km           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Farba</b>           | Biela               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ŠPZ</b>             | BL 670CF            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VIN</b>             | TMBHT61ZXC8014617   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Krajina pôvodu</b>  | Slovenská republika |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

### 2.1 Vizuálna kontrola výbavy


| 2.1.1 Výbava štandard               |                             | Komentár                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Imobilizér                  | bez závad                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Centrál                     | funkčný                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Alarm                       | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Diaľkové ovládanie          | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrické okná: 2          | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrické zrkadlá          | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vyhrievané spätné zrkadlá   | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Servo                       | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hmlovky                     | funkčné                                               |
| <input type="checkbox"/>            | LPG                         |                                                       |
| <input type="checkbox"/>            | Pohon 4x4                   |                                                       |
| <input type="checkbox"/>            | Ťažné zariadenie            |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Strešný nosič               |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fólie                       | s certifikátom                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rádio: Fabrické             | funkčné                                               |
| <input type="checkbox"/>            | CD:                         |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prevodovka: M/T, 5 Stupňová | Rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku |
| 2.1.2 Výbava bezpečnosť             |                             | Komentár                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Airbag                      | Nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Deaktivácia airbagov        |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABS                         | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ASR (TCS, ESP)              | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Isofix                      |                                                       |
| <input type="checkbox"/>            | Senzor tlaku v pneu         |                                                       |
| <input type="checkbox"/>            |                             |                                                       |
| 2.1.3 Výbava komfort                |                             | Komentár                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Manuálna klimatizácia       | kompresor spína, ovládače funkčné                     |

|   |                                  |         |
|---|----------------------------------|---------|
|   | Automatická klimatizácia         |         |
| ✓ | Palubný počítač                  | funkčný |
| ✓ | Tempomat                         | funkčný |
|   | Adaptívny tempomat               |         |
|   | Xenónové svetlomety              |         |
|   | Natáčacie svetlomety             |         |
|   | Ostrekovacie svetiel             |         |
| ✓ | Ostrekovacie skiel               | funkčné |
|   | LED svetlomety                   |         |
|   | Navigačný systém                 |         |
|   | Dažďový senzor                   |         |
|   | Svetelný senzor                  |         |
| ✓ | Automatické svietenie            | funkčné |
|   | Kožený interiér                  |         |
|   | El. sedadlá                      |         |
| ✓ | Pamäťové sedadlá                 | funkčné |
|   | Vyhrievané sedadlá               |         |
|   | Parkovacie senzory               |         |
|   | Parkovacia kamera                |         |
|   | Hands free sada                  |         |
|   | Multifunkčný volant              |         |
|   | Panoramatická strecha elektrická |         |
|   | Strešné okno                     |         |
|   | Elektrická strecha - Cabrio      |         |
|   | Vyhr. predné sklo                |         |
|   | Bezklúčový štart                 |         |
|   | Bezklúčové otváranie dverí       |         |
|   | Start & Stop systém              |         |
|   | Vzduchový podvozok               |         |
|   | Dovieranie dverí                 |         |
|   | TV                               |         |
|   | El. ovládanie kufra              |         |

#### Poznámky

## 2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec  
B – Preliačenina  
C – Oprava  
D – Meranie, poznámka



Hrúbka fabrického laku býva nanosená štandardne v hrúbke 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 µm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 µm a viac) aj pretmelené a prelakované (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

|    | A | B | C | D    |
|----|---|---|---|------|
| 1  | ✓ |   |   |      |
| 2  |   |   |   |      |
| 3  | ✓ |   |   | 133  |
| 4  |   |   |   |      |
| 5  |   |   |   |      |
| 6  | ✓ |   |   | 113  |
| 7  |   |   |   | 141  |
| 8  |   |   |   | 124  |
| 9  |   |   |   | 99   |
| 10 |   |   |   | 110  |
| 11 |   |   | ✓ | 196  |
| 12 |   |   | ✓ | 400  |
| 13 | ✓ |   |   |      |
| 14 |   |   |   | 114  |
| 15 |   |   |   |      |
| 16 |   |   |   | 113  |
| 17 |   |   | ✓ | 1200 |
| 18 |   |   | ✓ | 722  |
| 19 |   |   |   | 115  |
| 20 | ✓ | ✓ |   | 90   |
| 21 |   |   |   | 122  |
| 22 |   |   |   | 136  |
| 23 |   |   |   | 130  |
| 24 |   |   |   |      |

## 2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

### 2.3.1 Brzdový systém

|                                       | Komentár                 |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ✓ Tesnosť brzdovej sústavy            | bez viditeľného priesaku |
| ✓ Brzdová kvapalina                   | v norme                  |
| ✓ Vizuálna kontrola brzdových kotúčov | nezvlnené, nepopraskané  |

### 2.3.2 Kolesá a pneumatiky

|                                | Komentár                |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Zimné pneumatiky</b>        |                         |
| ✓ Výrobca, rozmer              |                         |
| ✓ Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ) | , , ,                   |
| ✓ Disky:                       |                         |
| <b>Letné pneumatiky</b>        |                         |
| ✓ Výrobca, rozmer              | BARUM 195/65 R15        |
| ✓ Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)      | 5, 5, 5, 5              |
| ✓ Disky:                       | plechové                |
| ✓ <b>Rezerva</b>               |                         |
| Dojazdové koleso               |                         |
| ✓ Plnohodnotné koleso          | v batožinovom priestore |

|                        |                             |                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Sada na opravu pneumatiky   |                                                                                                                                            |
|                        | Bez rezervy a sady          |                                                                                                                                            |
| <b>2.3.3 Sklá</b>      |                             | <b>Komentár</b>                                                                                                                            |
| ✓                      | Čelné sklo                  | bez poškodenia                                                                                                                             |
| ✓                      | Bočné sklá                  | bez poškodenia                                                                                                                             |
| ✓                      | Zadné sklo                  | bez poškodenia                                                                                                                             |
| ✓                      | Zrkadlá                     | bez poškodenia                                                                                                                             |
| <b>2.3.4 Interiér</b>  |                             | <b>Komentár</b>                                                                                                                            |
| ✓                      | Sedačky                     | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu, vodičové sedadlo prepálené od cigariet                                                         |
| ✓                      | Volant                      | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                                                                                 |
| ✓                      | Radiaca páka                | bežné opotrebenie, natrhnutá koža                                                                                                          |
| ✓                      | Koberce                     | bežné opotrebenie                                                                                                                          |
| ✓                      | Strop                       | Zatečený, mechanické poškodenia(diery)                                                                                                     |
| ✓                      | Kufor – batožinový priestor | bežné opotrebenie                                                                                                                          |
| ✓                      | Čalúnenie                   | škrabance , pravé predné dvere-diera v oblasti reproduktora, na ľavých predných dverách poškodený tapacír v oblasti lakťa.                 |
| ✓                      | Tlačítka - ovládacie prvky  | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu, tlačidlo ovládania pravého predného okna ja na vodičovej strane nefunkčné.                     |
| <b>2.3.5 Motor</b>     |                             | <b>Komentár</b>                                                                                                                            |
| ✓                      | Diagnostika                 | bez záznamu chybových hlásení                                                                                                              |
| ✓                      | Výfukový systém             | povrchová korózia bez dier-minimálna                                                                                                       |
| ✓                      | Intercooler                 | bez poškodenia                                                                                                                             |
| ✓                      | Voda v oleji                | nezistené                                                                                                                                  |
| ✓                      | Olej vo vode                | nezistené                                                                                                                                  |
| ✓                      | Nemrznúca zmes              | v normále                                                                                                                                  |
| ✓                      | Únik oleja z motora         | bez viditeľného priesaku                                                                                                                   |
| ✓                      | Únik oleja z prevodovky     | bez viditeľného priesaku                                                                                                                   |
| ✓                      | Únik chladiacej kvapaliny   | bez viditeľného priesaku                                                                                                                   |
| <b>2.3.6 Karoséria</b> |                             | <b>Komentár</b>                                                                                                                            |
| ✓                      | Predná časť vozidla         | v poriadku                                                                                                                                 |
| ✓                      | Stredná časť vozidla        | v poriadku                                                                                                                                 |
| ✓                      | Zadná časť vozidla          | v poriadku                                                                                                                                 |
| ✓                      | Lícovanie dielov karosérie  | V poriadku                                                                                                                                 |
| ✓                      | Korózia                     | primerane k veku a nájazdu                                                                                                                 |
| <b>2.3.6 Podvozok</b>  |                             | <b>Komentár</b>                                                                                                                            |
| ✓                      | Podvozok                    | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení                                                                                               |
| ✓                      | Nápravy                     | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle predné tlmiče s únikom kvapaliny, zadné dorazy tlmičov mechanicky opotrebené |
| ✓                      | Ramená                      | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                                                                                       |

|   |                               |                                        |
|---|-------------------------------|----------------------------------------|
| ✓ | Manžety homokinetických kĺbov | celistvé-bez úniku prevádzkových mazív |
| ✓ | Silentbloky                   | opotrebenie primerané veku a nájazdu   |

### 3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

|   |                              |                                                |
|---|------------------------------|------------------------------------------------|
| ✓ | Jazdné vlastnosti            | v poriadku                                     |
| ✓ | Plynulosť jazdy              | v poriadku                                     |
| ✓ | Naštartovanie                | v poriadku za tepla aj za studena              |
| ✓ | Zvuk motora                  | v poriadku                                     |
| ✓ | Dymivosť                     | nezistené                                      |
| ✓ | Voľnobeh                     | stabilný                                       |
| ✓ | Prevodovka                   | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K. |
| ✓ | Servo riadenie               | účinné                                         |
| ✓ | Tempomat                     | funkčný                                        |
| ✓ | Airbag kontrolka             | zhasína samostatne-v poriadku                  |
| ✓ | Turbo                        | funkčné-zaberá v poriadku                      |
| ✓ | Brzdy (ABS)                  | v poriadku                                     |
| ✓ | Ručná brzda                  | účinná                                         |
| ✓ | Uloženie náprav              | bez nadmernej vôle                             |
| ✓ | Poloosi v zákrute (hlučnosť) | nehlučné                                       |

### 4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.