



# ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2021-DAREX-0168**

Vozidlo **SUZUKI 2,4 i 131**

EČV

VIN **JSAFRF91S00120037**



## 1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

### 1.1 Základné informácie o vozidle

|                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Značka</b>          | SUZUKI            | <b>Doložené doklady:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP<br><input checked="" type="checkbox"/> Malý TP<br>TK s platnosťou:<br>EK s platnosťou:<br><b>Pôvod vozidla:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Pôvod mimo SR, serv.knižka<br><b>Ostatné:</b><br>Prvý majiteľ<br><input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2<br>Možný odpočet DPH<br>Operatívny leasing (zo SR) |
| <b>Model</b>           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Motor</b>           | 2,4 i             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Výkon</b>           | 131 kW            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Palivo</b>          | benzín            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rok výroby</b>      | 2011              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stav tachometra</b> | 126304 km         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Farba</b>           | grafitová         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ŠPZ</b>             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VIN</b>             | JSAFRF91S00120037 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Krajina pôvodu</b>  | zahraničie        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

### 2.1 Vizuálna kontrola výbavy

| 2.1.1 Výbava štandard                                         | Komentár                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér                | bez závad                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centrál                   | funkčný                                               |
| <input type="checkbox"/> Alarm                                |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie        | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 4        | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá        | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vyhrievané spätné zrkadlá | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servo                     | funkčné                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hmlovky                   | funkčné                                               |
| <input type="checkbox"/> LPG                                  |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pohon 4x4                 | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ťažné zariadenie          | domontované                                           |
| <input type="checkbox"/> Strešný nosič                        |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fólie                     | s certifikátom                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rádio: fabrické           | funkčné                                               |
| <input type="checkbox"/> CD:                                  |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prevodovka: automat,      | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku |
| 2.1.2 Výbava bezpečnosť                                       | Komentár                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Airbag                    | nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov      |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS                       | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP)            | nevykazuje chybu                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Isofix                    |                                                       |
| <input type="checkbox"/> Senzor tlaku v pneu                  |                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                      |                                                       |
| 2.1.3 Výbava komfort                                          | Komentár                                              |
| <input type="checkbox"/> Manuálna klimatizácia                |                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Automatická klimatizácia  | kompresor spína, ovládače funkčné                     |

|   |                                  |                                                   |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ✓ | Palubný počítač                  | funkčný                                           |
| ✓ | Tempomat                         | funkčný                                           |
|   | Adaptívny tempomat               |                                                   |
| ✓ | Xenónové svetlomety              | funkčné                                           |
|   | Natáčacie svetlomety             |                                                   |
| ✓ | Ostrekovacie svetiel             | funkčné                                           |
|   | Ostrekovacie skiel               |                                                   |
|   | LED svetlomety                   |                                                   |
|   | Navigačný systém                 |                                                   |
| ✓ | Dažďový senzor                   | funkčné                                           |
| ✓ | Svetelný senzor                  | funkčný                                           |
|   | Automatické svietenie            |                                                   |
| ✓ | Kožený interiér                  | mechanicky nepoškodený-bežné opotrebenie užívaním |
| ✓ | El. sedadlá                      | funkčné                                           |
| ✓ | Pamäťové sedadlá                 | funkčné                                           |
| ✓ | Vyhrievané sedadlá               | funkčné                                           |
| ✓ | Parkovacie senzory               | funkčné                                           |
|   | Parkovacia kamera                |                                                   |
| ✓ | Hands free sada                  | bluetooth                                         |
| ✓ | Multifunkčný volant              | funkčný                                           |
|   | Panoramatická strecha elektrická |                                                   |
| ✓ | Strešné okno                     | funkčné                                           |
|   | Elektrická strecha - Cabrio      |                                                   |
|   | Vyhr. predné sklo                |                                                   |
| ✓ | Bezklúčový štart                 | funkčný                                           |
| ✓ | Bezklúčové otváranie dverí       | funkčné                                           |
|   | Start & Stop systém              |                                                   |
|   | Vzduchový podvozok               |                                                   |
|   | Dovieranie dverí                 |                                                   |
|   | TV                               |                                                   |
|   | El. ovládanie kufra              |                                                   |

#### Poznámky



|                        |                               |                                                                           |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ✓                      | Bez rezervy a sady            |                                                                           |
| <b>2.3.3 Sklá</b>      |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Čelné sklo                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Bočné sklá                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Zadné sklo                    | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Zrkadlá                       | bez poškodenia                                                            |
| <b>2.3.4 Interiér</b>  |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Sedačky                       | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Volant                        | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| ✓                      | Radiaca páka                  | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Koberce                       | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Strop                         | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Kufor – batožinový priestor   | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Čalúnenie                     | bežné opotrebenie                                                         |
| ✓                      | Tlačítka - ovládacie prvky    | bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu                                |
| <b>2.3.5 Motor</b>     |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Diagnostika                   | bez záznamu chybových hlásení                                             |
| ✓                      | Výfukový systém               | povrchová korózia bez dier-minimálna                                      |
| ✓                      | Intercooler                   | bez poškodenia                                                            |
| ✓                      | Voda v oleji                  | nezistené                                                                 |
| ✓                      | Olej vo vode                  | nezistené                                                                 |
| ✓                      | Nemrznúca zmes                | v norme                                                                   |
| ✓                      | Únik oleja z motora           | bez viditeľného priesaku                                                  |
| ✓                      | Únik oleja z prevodovky       | bez viditeľného priesaku                                                  |
| ✓                      | Únik chladiacej kvapaliny     | bez viditeľného priesaku                                                  |
| <b>2.3.6 Karoséria</b> |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Predná časť vozidla           | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Stredná časť vozidla          | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Zadná časť vozidla            | v poriadku                                                                |
| ✓                      | Lícovanie dielov karosérie    | V poriadku                                                                |
| ✓                      | Korózia                       | korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie |
| <b>2.3.6 Podvozok</b>  |                               | <b>Komentár</b>                                                           |
| ✓                      | Podvozok                      | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení                              |
| ✓                      | Nápravy                       | bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle             |
| ✓                      | Ramená                        | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |
| ✓                      | Manžety homokinetických kĺbov | celistvé-bez úniku prevádzkových mazív                                    |
| ✓                      | Silentbloky                   | opotrebenie primerané veku a nájazdu                                      |

### 3. SKÚŠOBNÁ JAZDA

|   |                              |                                                |
|---|------------------------------|------------------------------------------------|
| ✓ | Jazdné vlastnosti            | v poriadku                                     |
| ✓ | Plynulosť jazdy              | v poriadku                                     |
| ✓ | Naštartovanie                | v poriadku za tepla aj za studena              |
| ✓ | Zvuk motora                  | v poriadku                                     |
| ✓ | Dymivosť                     | nezistené                                      |
| ✓ | Voľnobeh                     | stabilný                                       |
| ✓ | Prevodovka                   | rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K. |
| ✓ | Servo riadenie               | účinné                                         |
| ✓ | Tempomat                     | funkčný                                        |
| ✓ | Airbag kontrolka             | zhasína samostatne-v poriadku                  |
| ✓ | Turbo                        | funkčné-zaberá v poriadku                      |
| ✓ | Brzdy (ABS)                  | v poriadku                                     |
| ✓ | Ručná brzda                  | účinná                                         |
| ✓ | Uloženie náprav              | bez nadmernej vôle                             |
| ✓ | Poloosi v zákrute (hlučnosť) | nehlučné                                       |

### 4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.